



LE RISQUE INDUSTRIEL

Un risque industriel majeur est un accident se produisant sur un site industriel impliquant des produits et/ou des procédés dangereux pouvant entraîner des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. Il se manifeste principalement par des risques d'incendie, d'explosion et/ou de pollution et de dispersion de substances toxiques dans l'air, l'eau ou le sol. Les sites SEVESO sont les plus à risque car ils stockent ou accueillent les volumes de matières les plus importants.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- › Rentrez rapidement dans le bâtiment le plus proche. 
- › Écoutez la radio et respectez les consignes des autorités (France Bleu Touraine 98.7 FM). 
- › Fermez et calfeutrez portes, fenêtres et ventilations.
- › N'allez pas chercher vos enfants à l'école, les mesures de sécurisation ont été prises.
- › Fermez les arrivées de gaz et d'électricité.
- › Ne fumez pas. 